

Bergstrasse 19

Ein altes Haus mehr ist
verschwunden

Bergstrasse 19



Die Besitzer

- **Bau des Hauses 1824:**
 - 1824-
 - Haberstich, Jakob, Gürtler, Vater von OE [1782-1862]
 - *1837 wohnen im Haus Nr. 41 A: Haberstich, Jakob, Anna, Jakob*
 - *1850: Haberstich, Jakob, Gürtler, Vater: Grundstück 351 Plan 10, 15604 QF Baumgarten, Keine Hausnummer*
 - *08.03.1855: 14.332 Pfandbrief und: 14.421 Geldaufbruchschein*
 - *Jakob Haberstich, Gürtler, Vater: Grundpfand: ein Antheil Wohnhaus mit Scheuerwerk von Stein und Ring mit Stroh und Ziegeldach Nr. 48 A Um 2000 geschätzt. Hat diesen Hausteil selber erbaut. / Den Baumgarten durch Tausch mit Kaspar Lindegger, alt Sekelmeister von OE/ 15.0kt. 1822 und 24.11.1824 / Fertigung 7.32 / 29.01.1855 // Haus Nr. 47 mit 48 a ersetzt/ 1867 Schuldenabg. / 1870*
- - 1877
- Haberstich, Jakob, Gürtler, Sohn OE bis 1877 [1815-1887]
- 1877
- Haberstich, Friedrich, Sattler 1877 [1851-1915]

Die Geschichte

- Um 1824 von Jakob Haberstich, Gürtler, Vater erbaut.
- Erste Beschreibung 1828: Ein Wohnhaus gewikelt samt Scheuerwerk, von Holz mit zwei Trämcellern und Strohdach.
- 1833: Schatzungs Erhöhung
- 1841: Anschlagsvereinbarung Wohnhaus mit 2 Wohnungen und weicher Bedachung (5/6), Scheune, Stall und Futtertenn von Stein, Ring und Holz mit 2 Trämcellern, 2stöckig

Die Geschichte

- A: Die Wohnung rechts, 1/2 Scheune, 1/2 Stall 1/2 Futtertenn und 1 Träm Keller/
- A: 1890 Zuwachs wegen Verbesserung und Errichtung einer zweiten Wohnung Wohnhaus und Scheune A und B 1920 vereinigt Wohnhaus und Scheune und Pferdestall 1899 - 1932

Die Besitzer

- Lüscher, Jakob, Tagelöhner (Landwirt von Uerkheim)
1877- 14.02.1920
- Stilli-Fehlmann, Johann, Stadtarbeiter 1920 –
- Stilli-Läuchli, Johann, Landwirt
- Schnetzler Alois, Aarau (2007)

Bergstrasse 19



Das Treppenhaus

- Man konnte an verschiedenen Orten das Haus betreten:
- Im Süden: Über den Haupteingang
- Von Osten: Oberer und unterer Eingang
- Von Norden: Über die Küche
- Daneben gab es Räume, die über den Stall zu erreichen waren

Haupteingang



Flur

Parterre



Rechte Tür geschlossen

- Links Zimmer mit gutem Ofen
- Rechts Zimmer mit Ofen und Küche
- Standort: Drei Stufen nach oben zum Bad

Flur Parterre

nach Norden (Badzimmer)




Tür ins Zimmer links neben Treppe



Absatz: links Treppe / rechts Tür

Durch die Tür



Gang 1. Stock

nach Norden

- Links Treppe
- Hinter dem Standort:
- Türen nach links und rechts



Der Abriss




Treppe

Absatz / zum 1. Stock



Vom oberen Eingang aus



Skizze Parterre

Stall



Waschküche

Gang

W
C

Küche

Eingang
oben

Eingang
Osten

Haupteingang: Tür zur Bergstrasse

Bergstrasse

Osteingänge



Osteingang unten



Unterer Eingang Osten



Hauptraum rechts

Hauptraum nach Osten

Parterre



Durchs Südfenster



- Rechts Tür zum Flur
- Links beschädigter Ofen
- Hinter der Tür:
Zugang zur Küche

Räume nach Westen

Parterre





Links vom Hauptraum



Hauptraum nach Westen

Dahinter die Hauptküche

Beim Abriss



Beim Abriss



Parterre

Letzter Raum nach Westen



Hauptküche



Sitzbank nach Westen



Hauptküche von aussen




Küche durchs Fenster



Abriss



Skizze 1. Stock



Nordwände gerade, aber auf der Nordseite hat das Haus ein Steildach. Unter dem Dach waren Abstellräume, die vermutlich nur über die Scheune zu erreichen waren.

1. Stock



Räume nach Westen




Räume nach Osten

1. Stock links



Dahinter gefangener
Raum

Fassade in 1. Stock



Fenster Blicke



Flur



Westräume


Blick von Westen



- Die Räume von dieser Seite konnten vermutlich nur über die Scheune erreicht werden.

Stallanbau

von Süden



Stallanbau



Von Westen



Von Osten

Scheune und Stall von Norden



Von Norden



Rechts Küche

Tür links WC, Stromtableau

Abgang in den Keller



Scheune, rechts Stalltür

Wohnhaus / Scheune



- Von Norden
- Hinter den Fenster liegt die Küche
- Rechts davon ist der Zugang zur Scheune

Der Abriss von Osten



Scheune

von Norden



Eingang Stall / Scheune

von Norden



Stall



Von Osten



Von Norden

Bank von Norden



Nr. 19 von Norden



Bergstrasse 19 von Osten



Oberer Eingang




Eingang oben Vorraum

Standort Tür im Osten



Blick nach Norden



Blick nach Westen

Eingang oben Vorraum

Standort Tür im Osten




Blicke durch diese Tür folgen



Nach Süden

Osteingang oben

Blick ins Treppenhaus



Blick durch Tür nach Westen

Blick aus dem Bad

nach Norden

Der obere Eingang führt in einen kleinen Vorraum. Die anschliessende Tür war beim 2. Besuch geschlossen. Ich konnte aber durch die Tür fotografieren.

Der Raum liegt etwas erhöht. Die linke Tür war vermutlich hinter der Wandverkleidung verborgen.

Gerade aus blickt man auf den Treppenabsatz mit dem Boiler. Das Treppenhaus führt links mit drei Stufen in den Hauptflur. Den Ansatz der oberen Treppe sieht man auf dem Bild. Rechts liegt dann das Bad.



Oberer Osteingang

nach Norden



Blick rechts



Blick durch die Tür
nach links

Gleiche Fenster

Waschküche



Bergstrasse 19 und 21



Räume Obergeschoss Ost/Süd



Oben Blick in Flur / Einbauschränke

